


(불 임)


## 사 진 자 료



< 「국외 문화재 지진피해와 대응사례」 >



<판차데빌(네팔, 카트만두) 피해 현황>



<지진피해유산의 보존 및 복원에 관한  
기본지침(네팔, 2015)>

## □ 대만



<공자묘 명륜당(대만, 대남) 피해 현황>



<유형문화자산 방재수호방안  
(대만, 2016)>


□ 이탈리아




<성 아고스티노 교회(이탈리아, 아마트리체) 피해 현황>



아마트리체 종탑 잔존부  
임시보강 현황



문화유산 지진위험 평가·완화  
지침(이탈리아, 2005)



로마 시대 이래 사용된 전통공법인  
고정장치(catene intradosali)를  
이용한 보강



전통공법을 이용한 보강 사례  
(이탈리아, 국립고등보존복원교육원)